

**Ex. 1** Mostre como implementar as instruções abaixo no processador de ciclo longo. Indique quaisquer modificações necessárias e mostre a tabela de sinais de controle ativos durante a execução da instrução. Nos comentários a vírgula significa “execução simultânea”. Esta adições são vantajosas? Por que?

Note que estas instruções não fazem parte do conjunto de instruções do MIPS e portanto não podem ser usadas em programas assembly nesta disciplina.

```

    pós-incremento
lwpi rt,desl(rs) # R[rt] ← M[ R[rs]+extS(desl) ] , R[rs] ← R[rs]+extS(desl)

    pós-incremento
swpi rt,desl(rs) # M[ R[rs]+extS(desl) ] ← R[rt] , R[rs] ← R[rs]+extS(desl)

    branch-and-link
bal desl          # R[31] ← PC+8 , PC ← (PC+4) + extS(desl<<2)

    add memory
addm rt,desl(rs) # R[rt] ← R[rt] + M[ extS(desl)+R[rs] ]

    jump through memory
jtm desl(rs)     # PC ← M[ extS(desl)+R[rs] ]

    jump-and-link-register
jalr rt,rs        # R[rt] ← PC+8 , PC ← R[rs]

    multiply-add, resultados em 64 bits
madd rd,rs,rt    # hi&lo ← (R[rs] * R[rt]) + R[rd]

```